



## A ESTREITA RELAÇÃO DA ARQUITETURA E OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE ESTUDO DE CASO SOBRE O INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA BAURU

Larissa Jaqueline De Gáspari<sup>1</sup>, Prof.<sup>a</sup> M. a Tatiana Ribeiro de Carvalho<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Área de Ciências Sociais – Centro Universitário do Sagrado Coração  
[larissajdegaspari@gmail.com](mailto:larissajdegaspari@gmail.com)

<sup>2</sup> Autor secundário – Centro Universitário do Sagrado Coração  
[arquitetura@unisagrado.edu.br](mailto:arquitetura@unisagrado.edu.br)

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária

Agência de fomento: CNPq

Área do conhecimento: Sociais Aplicadas – Arquitetura e Urbanismo

Em decorrência da pouca valorização dos patrimônios históricos, realizou-se a pesquisa acerca da história do Instituto Lauro de Souza Lima, antigo Asilo-Colônia, situado no interior de São Paulo, em Bauru, o qual abrigava portadores de hanseníase por volta de 1930 e que ainda hoje é referência mundial na área de dermatologia. Buscou-se analisar como a arquitetura se relacionou com esse equipamento de saúde de grande importância histórica, arquitetônica e urbanística. Para fundamentar a pesquisa foram realizadas pesquisas em artigos, visita *in loco*, análise de documentários – acerca do local e de relatos de pacientes- através dos quais pôde-se perceber o sofrimento enfrentado no período, uma vez que os pacientes foram isolados, tendo que se adaptarem a um novo espaço, condição de vida e espaço físico. Além do reconhecimento da importância enquanto patrimônio edificado, o ILSL, revela a forma de vida e organização da sociedade, naquela década, diante do tratamento de uma doença infecciosa crônica. A solução encontrada na época foi o isolamento dos pacientes e para garantir a qualidade de vida desses moradores, optou-se por criar uma mini-cidade, onde fosse possível oferecer acolhimento, tratamento e dignidade aos pacientes. Constatou-se, que, a adaptação e aceitação à internação foi dolorosa, mas os equipamentos urbanos utilizados no asilo foram fundamentais para amenizar o problema. O tombamento desses edifícios foi consequência das decisões tomadas, da estrutura cuidadosamente construída, e são elementos essenciais para conhecimento, divulgação e registro da história, da arquitetura, dos valores da sociedade assim como entendimento da constituição da cidade de Bauru.

Palavras-chave: Hanseníase. Arquitetura. Patrimônio. Equipamentos de saúde.